


# M2207

Posted on 27.02.2024 by Adam Parnell



Category: [General Maritime](#)

Report Title من المحتمل أن تكون قاتلة وشيكة: صيانة المصعد

## Initial Report

وذكر مراسلنا أنه طلب منهم فتح أبواب مصعد السفينة حتى يتمكن طاقم التنظيف من الصعود إلى أعلى المصعد لأغراض التنظيف.

وأوضح المراسل لطاقم التنظيف سبب عدم حدوث ذلك وكيف يجب عليهم التخطيط للقيام بهذا العمل. قدم المراسل نسخة من تقرير حادث دولة العلم الذي يسلط الضوء على إصابة خطيرة لأحد أفراد الطاقم، والذي تم إنتاجه هنا

مهندس كبير على متن يخت كبير، تم تجهيز مصعد الركاب لفني الخدمة للقيام بالأعمال التصحيحية على الأغطية الزخرفية في عمود الرفع. لم يكن الفني تابعاً للشركة المصنعة للمصعد أو أي مورد لخدمة المصعد، وكان على متن الطائرة فقط للعناية بالأغطية الزخرفية في عمود المصعد

استدعى كبير المهندسين عربة الرفع إلى سطح الجسر ثم أدخل عمود الرفع إلى أعلى السيارة عن طريق فتح الباب يدوياً على Sun Deck. عندما أغلقت أبواب المصعد على سطح الشمس، ارتفع المصعد إلى موضع سطح Sun Deck. مما أدى إلى سحق المهندس بين أعلى السيارة وأعلى عمود الرفع. وأصيب المهندس بجروح خطيرة في ساقيه وكاحليه

.وتوقف عن العمل لفترة طويلة

المراسل واثق من حدوث ممارسات مماثلة على متن سفن أخرى بها مصاعد وأراد أن يلفت انتباهنا إلى ذلك. على الرغم من عدم حدوث أي شيء في هذه الحالة، إلا أنه كانت هناك حوادث حيث تم سحق الأشخاص حتى الموت أثناء العمل على الجزء العلوي من المصعد الذي لم يتم عزله بشكل صحيح

## Comment

وذكر مراسلنا أنه طُلب منهم فتح أبواب مصعد السفينة حتى يتمكن طاقم التنظيف من الصعود إلى أعلى المصعد لأغراض التنظيف.

وأوضح المراسل لطاقم التنظيف سبب عدم حدوث ذلك وكيف يجب عليهم التخطيط للقيام بهذا العمل. قدم المراسل نسخة من تقرير حادث دولة العلم الذي يسلط الضوء على إصابة خطيرة لأحد أفراد الطاقم، والذي تم إنتاجه هنا

مهندس كبير على متن يخت كبير، تم تجهيز مصعد الركاب لفني الخدمة للقيام بالأعمال التصحيحية على الأغطية الزخرفية في عمود الرفع. لم يكن الفني تابعاً للشركة المصنعة للمصعد أو أي مورد لخدمة المصعد، وكان على متن الطائرة فقط للعناية بالأغطية الزخرفية في عمود المصعد

استدعى كبير المهندسين عربة الرفع إلى سطح الجسر ثم أدخل عمود الرفع إلى أعلى السيارة عن طريق فتح الباب يدوياً على والدخول إلى أعلى السيارة. عندما أغلقت أبواب المصعد على سطح الشمس، ارتفع المصعد إلى موضع سطح Sun Deck الشمس، مما أدى إلى سحق المهندس بين أعلى السيارة وأعلى عمود الرفع. وأصيب المهندس بجروح خطيرة في ساقه وكاحليه .وتوقف عن العمل لفترة طويلة

المراسل واثق من حدوث ممارسات مماثلة على متن سفن أخرى بها مصاعد وأراد أن يلفت انتباهنا إلى ذلك. على الرغم من عدم حدوث أي شيء في هذه الحالة، إلا أنه كانت هناك حوادث حيث تم سحق الأشخاص حتى الموت أثناء العمل على الجزء العلوي من المصعد الذي لم يتم عزله بشكل صحيح

وذكر مراسلنا أنه طُلب منهم فتح أبواب مصعد السفينة حتى يتمكن طاقم التنظيف من الصعود إلى أعلى المصعد لأغراض التنظيف.

وأوضح المراسل لطاقم التنظيف سبب عدم حدوث ذلك وكيف يجب عليهم التخطيط للقيام بهذا العمل. قدم المراسل نسخة من تقرير حادث دولة العلم الذي يسلط الضوء على إصابة خطيرة لأحد أفراد الطاقم، والذي تم إنتاجه هنا

مهندس كبير على متن يخت كبير، تم تجهيز مصعد الركاب لفني الخدمة للقيام بالأعمال التصحيحية على الأغطية الزخرفية في عمود الرفع. لم يكن الفني تابعاً للشركة المصنعة للمصعد أو أي مورد لخدمة المصعد، وكان على متن الطائرة فقط للعناية بالأغطية الزخرفية في عمود المصعد

استدعى كبير المهندسين عربة الرفع إلى سطح الجسر ثم أدخل عمود الرفع إلى أعلى السيارة عن طريق فتح الباب يدوياً على والدخول إلى أعلى السيارة. عندما أغلقت أبواب المصعد على سطح الشمس، ارتفع المصعد إلى موضع سطح Sun Deck الشمس، مما أدى إلى سحق المهندس بين أعلى السيارة وأعلى عمود الرفع. وأصيب المهندس بجروح خطيرة في ساقه وكاحليه .وتوقف عن العمل لفترة طويلة

المراسل واثق من حدوث ممارسات مماثلة على متن سفن أخرى بها مصاعد وأراد أن يلفت انتباهنا إلى ذلك. على الرغم من عدم حدوث أي شيء في هذه الحالة، إلا أنه كانت هناك حوادث حيث تم سحق الأشخاص حتى الموت أثناء العمل على الجزء العلوي من المصعد الذي لم يتم عزله بشكل صحيح

## Key Issues

**الثقافة:** يمكن تحسين القدرة على هذا العمل، نظراً للمخاطر العالية المرتبطة بعمليات الرفع

**الرضا عن النفس –** تم عرض موقف غير رسمي تجاه العمل ، والذي ربما كان واضحاً في الماضي وتم قبوله كقاعدة. هل تحتوي رسائلك النصية القصيرة على إجراءات لصيانة المصعد؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يتم إعلام المقاولين العاملين في المصاعد بهذه الأمور؟

**القدرة –** هل توجد دورات تدريبية تمهيدية للسلامة لموظفي السفينة في مجال صيانة المصاعد؟ يُترك هذا عادةً لفني الرفع المؤهل من الشركات المصنعة للمصاعد ليقوم به. هل تقوم بإشراك الشركة المصنعة للمصعد الخاص بك؟

