

M2161

Posted on 06.09.2023 by Adam Parnell

Categories: [Commercial Fishing](#), [Commercial Fishing](#)

Report Title 孤独的渔民落入水中

Initial Report

傍晚时分，一艘10米以下的单人操作近海渔船在港口外作业。渔民失去平衡落水，无法完成自救。虽然渔民穿戴着救生装置，但由于无线电设备仍在船上，他无法求救。渔民在水里泡了一个多小时，才被一艘路过的帆船发现并营救上岸。虽然他经受了严重低温，但还是完全康复了。第二天，他的渔船被重新找到。

Comment

在这种情况下，渔民很幸运地被一艘经过的帆船发现。穿戴救生装置至关重要，因为这样可以减少浮在水面上所需的体力消耗，从而节省体力。根据作业区域，建议考虑穿上保暖隔热服。

单人捕鱼时，CHIRP建议安装一个梯子以帮助自救，或从船尾和梯子旁边拴上一条连接救生圈的浮动绳。此外，还强烈建议渔民佩戴防水的手持VHF或者（最好有）个人定位示位标，以便在掉入水中时向紧急服务部门发出警报。

Key Issues

本地实践——配备梯子或其他工具，以便在跌落船舷时返回船上。

沟通——随身携带紧急求援工具可以挽救人员生命。在一些地区，渔民会通过无线电定期与岸上的人联系。

poor_communicationCommunication

normalisation_of_deviationDeviation



There are no comments yet.