

M2161

Posted on 06.09.2023 by Adam Parnell

Categories: [Commercial Fishing](#), [General maritime](#)

Report Title Pescador solitario cae al agua

Initial Report

Durante la tarde, un pesquero artesanal de menos de 10 m con un solo tripulante estaba faenando con nasas frente a la bocana del puerto. El pescador perdió el equilibrio y cayó por la borda y no pudo volver a bordo por sus medios. Aunque llevaba un dispositivo de flotación, no podía pedir ayuda por que la emisora VHF estaba a bordo. Estuvo en el agua durante más de una hora antes de que lo avistara y lo rescatara un velero que pasaba. Aunque estaba muy afectado por la hipotermia se recuperó totalmente. El pesquero fue recuperado al día siguiente.

Comment

En esta situación, el pescador fue afortunado de ser avistado por un velero. Usar un dispositivo de flotación fue crucial porque redujo el esfuerzo requerido para mantenerse a flote por lo que pudo conservar sus energías. Dependiendo de su área geográfica de operación, considere la conveniencia de usar ropa de abrigo aislante.

Cuando se pesque en solitario, CHIRP aconseja aparejar una escala para posibilitar la vuelta a bordo o una línea flotante con un salvavidas largado por popa al lado de la escala. Así mismo, se recomienda encarecidamente llevar una radio VHF portátil a prueba de agua o (mejor aún) una baliza de localización personal (PLB) que pueda alertar a los servicio de emergencia en caso de una caída al agua.


Key Issues

Prácticas locales- Apareje una escala o algún otro medio para volver a bordo por si cae por la borda.

Comunicaciones- Llevar consigo un medio para pedir ayuda en una emergencia puede salvar su vida. En algunas regiones, los pescadores hacen comprobaciones de radio a intervalos regulares con alguien en tierra.

poor_communicationCommunication

normalisation_of_deviationDeviation



There are no comments yet.