

M2117

Posted on 11.07.2023 by Adam Parnell

Category: [General maritime](#)


Report Title 主机状态不明

Initial Report

一艘大型船舶在港口主航道出港航行时，主机发生故障。引航员立即通知了港口当局，港方马上提供了拖轮前来援助。主机发生故障时，该船的速度为10节，故在此余速下船舶可以保持航向，直到脱离危险。

故障原因是燃油堵塞，并且该故障很快就被修复，主机得以重新启动。此时，该船仍有5节余速，因此船员操纵该船重新驶回主航道。船长确认主机工作正常后，引航员下令解掉拖轮。

引航员随后下船，但不久之后，他们听到船长联系了港口当局，要求去锚地修复主机，这与之前他在船上告诉引航员的说法相矛盾。



There are no comments yet.