

# M2161

Posted on 06.09.2023 by Adam Parnell

Categories: [Commercial Fishing](#), [Maritime](#)

Report Title [التقرير الأولي](#)

## Initial Report

وفي وقت مبكر في المساء، كانت هناك سفينة صيد صغيرة تبحر وحيدة بالقرب من الشاطئ بعمق يقل عن 10 أمتار تعمل خارج مصب الميناء مباشرة. فقد الصياد توازنه وسقط في البحر ولم يتمكن من إنقاذ نفسه. وعلى الرغم من أنه كان يرتدي معدات الطفو، إلا أنه لم يتمكن من طلب المساعدة لأن جهاز الراديو الخاص بهم كان لا يزال على متن القارب. لقد ظل في الماء لأكثر من ساعة قبل أن يتم رصده واستعادته بواسطة سفينة شراعية عابرة. على الرغم من أنه كان يعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة، إلا أنه تعافى تمامًا، وتم انتشال سفينة الصيد الخاصة به في اليوم التالي.

## Comment

في هذا السيناريو، كان الصياد محظوظًا رُصد بواسطة سفينة شراعية كانت عابرة حينها. كان ارتداء معدات الطفو أمرًا بالغ الأهمية لأنه يقلل من الجهد المطلوب للبقاء على قدميه حتى يتمكن من الحفاظ على طاقته. اعتمادًا على منطقة عملك، فكر في ارتداء ملابس عازلة دافئة.

بتركيب سلم للمساعدة في الإنقاذ الذاتي أو حبل عائم متصل بعوامة نجاة تتدفق (CHIRP) "عند الصيد بيد واحدة، تنصح" تشيرب محمول باليد مقاوم (VHF) من مؤخرة السفينة وبجوار السلم. يوصى الصيادين أيضًا بشدة على ارتداء هاتف لاسلكي عالي التردد والذي يمكنه تنبيه خدمات الطوارئ في حالة سقوطك (PLB) للماء أو (أفضل من ذلك) جهاز الاستغاثة الشخصية.


## Key Issues

**الممارسات المحلية** – قم بتركيب سلم أو وسيلة أخرى للصعود على متن السفينة في حال سقطت على الجانب.

**الاتصال** – إن حمل جهاز استغاثة طارئة معك يمكن أن ينقذ حياتك. في بعض المناطق، يقوم الصيادون بإجراء مكالمات لاسلكية منتظمة لتسجيل الوصول مع شخص ما على الشاطئ.

**poor\_communication**Communication

**normalisation\_of\_deviation**Deviation



**There are no comments yet.**